

Área: SAVI 13
Identificação: Continuação da Favela Santo Antônio
Data da vistoria: 07/10/2005

Tipo de construção: alvenaria e madeira / barracos.
Ocupação em área pública, várias casas foram construídas na beira do canal.
Na ocupação existe rede de água, energia elétrica, telefone, iluminação pública, transporte público e coleta de lixo.
No local não há rede de esgoto e as águas servidas são despejadas sem tratamento diretamente no canal.
O entorno possui ruas com toda a infraestrutura urbana.
Próximo ao local existe escola e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações irregulares em área pública e em faixa de domínio da Linha de Transmissão



Número da área: SAVI 13

Área (ha): 1,87

Número de habitações: 123

Situação Fundiária: Área pública

Área para expansão: Sim

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Sim

Área de Mangue: Não

Sub-bacia Hidrográfica: Ilha de São Vicente

Principal desconformidade: ocupações em Área de Preservação Permanente e em faixa de domínio da Linha de Transmissão





Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Área: SAVI 14
Identificação: Parque São Vicente
Data da vistoria: 09/02/2006

Tipo de construção predominante: alvenaria.
Ocupação em área particular.
Na ocupação existe rede de água, esgoto, energia elétrica, telefone, iluminação pública, as ruas principais possuem pavimentação guia e sarjeta, há transporte público e coleta de lixo. O entorno possui ruas com toda a infra-estrutura urbana.
Próximo ao local existem escolas e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações irregulares em área particular



SÃO VICENTE – PARQUE SÃO VICENTE

P.R.I.M.A.H.D. - PROGRAMA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DESCONFORME - RMBS

Número da área: SAVI 14

Área (ha): 2,30

Número de habitações: 179

Situação Fundiária: Área particular

Área para expansão: Não

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Não

Área de Mangue: Não

Sub-bacia Hidrográfica: Ilha de São Vicente

Principal desconformidade: ocupações irregulares em área particular





Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Área: SAVI 15

Identificação: Golf Club

Data da vistoria: 07/10/2005

Tipo de construção predominante alvenaria.

Ocupação em área pública e particular.

A ocupação situa-se entre a Av. Ver. Lourival Moreira do Amaral e o Santos São Vicente Golf Club.

Na ocupação existe rede de água, energia elétrica, telefone, iluminação pública, transporte público e coleta de lixo.

O entorno possui ruas com toda a infraestrutura urbana.

Próximo ao local existe creche, escola e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações irregulares em área pública.



SÃO VICENTE – GOLF CLUB

P.R.I.M.A.H.D. - PROGRAMA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DESCONFORME - RMBS

Número da área: SAVI 15

Área (ha): 11,22

Número de habitações: 680

Situação Fundiária: Área pública e particular

Área para expansão: Sim

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Não

Área de Mangue: Não

Sub-bacia Hidrográfica: Ilha de São Vicente

Principal desconformidade: ocupações irregulares em área pública






Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Área: SAVI 16
Identificação: Catiaipoã
Data da vistoria: 09/02/2006

Tipo de construção predominante: alvenaria.
Ocupação em área particular.
Na ocupação existe rede de água, esgoto, energia elétrica, telefone, iluminação pública, as ruas principais possuem pavimentação, guia e sarjeta, há transporte público e coleta de lixo. O entorno possui ruas com toda a infra-estrutura urbana.
Próximo ao local existem creches, escolas e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações irregulares em área particular



SÃO VICENTE - CATIAPOÃ

P.R.I.M.A.H.D. - PROGRAMA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DESCONFORME - RMBS

Número da área: SAVI 16

Área (ha): 1,08

Número de habitações: 63

Situação Fundiária: Área particular

Área para expansão: Sim

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Não

Área de Mangue: Não

Sub-bacia Hidrográfica: Ilha de São Vicente

Principal desconformidade: ocupações irregulares em área particular






Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Área: SAVI 17

Identificação: Favela Azul

Data da vistoria: 07/10/2005

Tipo de construção: alvenaria e madeira / barracos.


Ocupação em área particular, várias casas foram construídas na beira do canal.

Na ocupação existe rede de água, energia elétrica, telefone e coleta de lixo.

O entorno possui ruas com toda a infraestrutura urbana.

Próximo ao local existe creche e escola.

Principais desconformidades – ocupações irregulares em área particular.



SÃO VICENTE – FAVELA AZUL

P.R.I.M.A.H.D. - PROGRAMA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DESCONFORME - RMBS

Número da área: SAVI 17

Área (ha): 0,234

Número de habitações: 19

Situação Fundiária: Área particular

Área para expansão: Não

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Não

Área de Mangue: Não

Sub-bacia Hidrográfica: Ilha de São Vicente

Principal desconformidade: ocupações irregulares em área particular






Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Área: SAVI 18
Identificação: Beira Mar
Data da vistoria: 07/10/2005

Tipo de construção: alvenaria e madeira / barracos.

Ocupação em área pública, várias casas foram construídas na beira do Canal dos Barreiros.

Na ocupação existe rede de água, energia elétrica, telefone, iluminação pública, transporte público e coleta de lixo.

No local não há rede de esgoto e as águas servidas são despejadas sem tratamento diretamente no canal.

O entorno possui ruas com toda a infraestrutura urbana.

Próximo ao local existe escola e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações irregulares em área pública, em Área de Preservação Permanente e em faixa de domínio da linha férrea.



Número da área: SAVI 18

Área (ha): 1,75

Número de habitações: 55

Situação Fundiária: Área pública

Área para expansão: Não

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Sim

Área de Mangue: Não

Sub-bacia Hidrográfica: Ilha de São Vicente

Principal desconformidade: ocupações em Área de Preservação Permanente e em faixa de domínio da linha férrea





Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Área: SAVI 19
Identificação: México 70
Data da vistoria: 07/10/2005

Tipo de construção: alvenaria e madeira / barracos.

O assentamento ocupa uma vasta extensão de terra particular e pública.

O assentamento é muito antigo e localiza-se junto ao Canal dos Barreiros.

Está em andamento um projeto de reurbanização e remoção da população que mora em palafitas sobre o canal. Parte da população já foi removida para os conjuntos habitacionais construídos pela CDHU.

Na ocupação existe rede de água, energia elétrica, telefone, iluminação pública, transporte público e coleta de lixo.

No local está sendo implantado a rede coletora de esgoto.

O entorno possui ruas com toda a infraestrutura urbana, exceto rede de esgoto.

Próximo ao local existe creche, escola e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações irregulares em área pública, em Área de Preservação Permanente e em faixa de domínio de rodovia



SÃO VICENTE – MÉXICO 70

P.R.I.M.A.H.D. - PROGRAMA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DESCONFORME - RMBS

Número da área: SAVI 19

Área (ha): 60,79

Número de habitações: 3.161

Situação Fundiária: Área pública e particular

Área para expansão: Não

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Sim

Área de Mangue: Sim

Sub-bacia Hidrográfica: Ilha de São Vicente

Principal desconformidade: ocupações em Área de Preservação Permanente e em faixa de domínio de rodovia






Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



Foto 07



Foto 08

Área: SAVI 20
Identificação: Vila Margarida
Data da vistoria: 09/02/2006

Tipo de construção predominante: alvenaria.
Ocupação em área pública e particular.
A ocupação situa-se ao longo da Rodovia Imigrantes e junto a linha férrea.
No local existe rede de água, esgoto, energia elétrica, telefone, iluminação pública, não há pavimentação nas ruas, há transporte público e coleta de lixo.
O entorno possui ruas com toda a infra-estrutura urbana.
Próximo ao local existem creches e escolas.

Principais desconformidades – ocupações irregulares em área pública e em faixa de domínio da linha férrea.



SÃO VICENTE – VILA MARGARIDA

P.R.I.M.A.H.D. - PROGRAMA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DESCONFORME - RMBS

Número da área: SAVI 20

Área (ha): 2,43

Número de habitações: 164

Situação Fundiária: Área pública e particular

Área para expansão: Não

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Não

Área de Mangue: Não

Sub-bacia Hidrográfica: Ilha de São Vicente

Principal desconformidade: ocupações irregulares em área pública e em faixa de domínio da linha férrea





Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Área: SAVI 21

Identificação: Favela do Parque Bitaru

Data da vistoria: 07/10/2005

Tipo de construção: alvenaria e madeira / barracos.

Ocupação em área pública e particular.

Na ocupação existe rede de água, energia elétrica, telefone, iluminação pública.

No local não há rede de esgoto e as águas servidas são despejadas sem tratamento diretamente no canal.

O entorno possui ruas com toda a infraestrutura urbana.

Próximo ao local existe escola e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações irregulares em área pública e em faixa de domínio da rodovia.






Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Área: SAVI 22

Identificação: Favela Rio da Avó

Data da vistoria: 07/10/2005

Tipo de construção: alvenaria e madeira / barracos.

Ocupação em área pública e particular.

Na ocupação existe rede de água, energia elétrica, telefone, iluminação pública.

No local não há rede de esgoto e as águas servidas são despejadas sem tratamento diretamente no canal.

O entorno possui ruas com toda a infraestrutura urbana.

Próximo ao local existe escola e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações irregulares em área pública e em faixa de domínio da rodovia.





Foto 01



Foto 02



Foto 03




Foto 04

Área: SAVI 23
Identificação: Parque Bitaru
Data da vistoria: 07/10/2005

Tipo de construção: alvenaria.
Ocupação em área pública e particular.
Na ocupação existe rede de água, esgoto, energia elétrica, telefone, iluminação pública, pavimentação, transporte coletivo e coleta de lixo.
O entorno possui ruas com toda a infraestrutura urbana.
Próximo ao local existe creche, escola e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações em Área de Preservação Permanente.



SÃO VICENTE – PARQUE BITARU

P.R.I.M.A.H.D. - PROGRAMA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DESCONFORME - RMBS

Número da área: SAVI 23

Área (ha): 1,32

Número de habitações: 41

Situação Fundiária: Área privada

Área para expansão: Não

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Sim

Área de Mangue: Não

Sub-bacia Hidrográfica: Ilha de São Vicente

Principal desconformidade: ocupações em Área de Preservação Permanente





Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Área: SAVI 24
Identificação: Morro da PRAINHA
Data da vistoria: 07/10/2005

Tipo de construção: alvenaria.
Ocupação em área particular em encosta de morro.
Na ocupação existe rede de água, esgoto, energia elétrica, telefone, iluminação pública, pavimentação, transporte coletivo e coleta de lixo.
O entorno possui ruas com toda a infraestrutura urbana.
Próximo ao local existe escola e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações em Área de Preservação Permanente e em encosta de morro.



Número da área: SAVI 24

Área (ha): 2,60

Número de habitações: 36

Situação Fundiária: Área privada

Área para expansão: Sim

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Sim

Área de Mangue: Não

Sub-bacia Hidrográfica: Rio Piaçabuçu

Principal desconformidade: ocupações em Área de Preservação Permanente e em encosta de morro






Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

Área: SAVI 25
Identificação: Morro Itararé
Data da vistoria: 09/02/2006

Tipo de construção: alvenaria.
Ocupação em área particular em encosta de morro.
Na ocupação existe rede de água, esgoto, energia elétrica, telefone, iluminação pública, pavimentação, transporte coletivo e coleta de lixo.
O entorno possui ruas com toda a infraestrutura urbana.
Próximo ao local existe escola e posto de saúde.

Principais desconformidades – ocupações em encosta de morro.



SÃO VICENTE – MORRO DO ITARARÉ

P.R.I.M.A.H.D. - PROGRAMA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DESCONFORME - RMBS

Número da área: SAVI 25

Área (ha): 0,45

Número de habitações: 20

Situação Fundiária: Área particular

Área para expansão: Sim

Unidade de Conservação: Não

Área de preservação permanente de corpos d'água: Não

Área de Mangue: Não

Sub-bacia Hidrográfica: Ilha de São Vicente

Principal desconformidade: ocupações em encosta de morro






Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04

**SÃO VICENTE – LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS COM
HABITAÇÃO DESCONFORME**

P.R.I.M.A.H.D. - PROGRAMA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DESCONFORME - RMBS

